

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133713
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,086km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,400 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異音ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカーレ ンズ擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、突入防止装置左プロテクター欠
記録簿 有 (R4/11~R7/3)

タイヤ残量

単位: mm

	10	8	
	—	—	
7	9	7	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	<u>—</u>	<u>—</u>	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 67J」	平成30年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、ロープ穴3対、荷台内側キズ汚れ有り、床板腐食、右側工具箱			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G106354」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------