Bd: B07 08/03 **♥ リリ GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0737139

日付: RO7. 08/03	<u> </u>	単川ナエッ	フンシート	官性命号・し	131139		
		車両	情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133716			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	力	ボディ内寸		
47,480km	190PS/140KW	M/T 6速	エアー		nm 幅: 2,120 mm nm 門高: mm		
③:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです							
▼ エンジン ■ 電装関係 ▼ キャビン							
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目 結	果		
異音 ◎ オイル混入 ◎		エアコン ◎ スターター ◎		シート C	破れ) ビニールカバー付き、		
オイル漏れ ◎	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オルタネーター 🔘		. 15 = 41	カバー破れ		
水混入 ◎		P/W(運転席) ◎) ハロゲン		
水漏れ ◎		P/W(助手席) ◎					
燃料漏れ ◎		坂道発進装置 ◎) 左右カバー擦れ		
排気 ◎		異常ランプ ◎					
マフラー ◎		オーディオ ◎		▶ 走行	一関係		
ターボ ◎		バックカメラ /		点検項目 結	果		
冷却水吹返 ◎		電格ミラー ◎	+=====================================	リーフサス ⑥)		
ア ミッシ		ETC ©	標準	エアサス /	′ :		
点検項目 結果	状態 状態	タコグラフ /		パワステ ©			
ギア鳴き ◎		上物性		ハンドル @	-		
ギア抜け ◎		点検項目 結果		燃料タンク ©	スチール 100L		
クラッチ ◎		床材質 /	木材				
異音				▼			
オイル漏れ ◎ リターダ /				点検項目結			
リターダ : /:				異音 ©			
				オイル漏れ ⑥			
				デフロック /	.		
性記事項ドアロック	フリモコン付きエンジン:	キー1本、キャブルーフ傷あ	n				
記録簿 有(R4/1		1 144 1 1 2 70 2 70000					
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ							
2112	<u>単位:mm</u>	•	2112	. 121			
10	10		245/80R17.5	245/80R17.5			
	<u></u>		_	_			
		245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5		
9 9	9 10	240/00n17.0	240/00N17.0	Z+0/00N17.0	Z+J/00H11.0		
スペア	13 —	スペ	3ア	245/80R17.5			

備考:

素材:スチール

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
平ボディ	パプコ	「2151 68J」	平成30年				
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ケ、ロープ穴3対、床面腐食及び破損有り、荷台内側キズ汚れ有り、右側工具箱							
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G106356」	平成30年10月				
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、 4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン、敷板1対							
【備考】							
1							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有確認済		IJ\	飛石有(リペア 不可)				



