

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135210
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,478km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカーキズ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーキャップ欠品
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバータンクキャップひび(フルード満り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	フリーザー 汚れ
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポデーキー1本(Rドアシリンダ回着)
記録簿 有 (R5/11、R6/3、R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
-	-		
6	7	6	7
-	-	-	-
スペア	15	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0943」	平成30年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2枚、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、右側内張補修跡、左右ラッシングレール浮き有り、サイドドア枠後ろ側破損、天井凹み有り、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90904714」	平成30年9月
【備考】 全長1550mm、全幅2400mm、キャストスタッパー迄1390mm、有効幅2310mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ