

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FBAV0	冷凍パン	FBAV0-581004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
90,102km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,650 mm 高: 1,770 mm 門高: 1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 2023年4月ディーラーでDUONIC/バルブボデー、インナークラッチ交換済み 72843km時(記録簿あり)。
 2024年8月ディーラーでエンジン(新品)交換済み 89940km時(記録簿無し)。
 エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー2本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
1	1	1	1	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		205/75R16	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F208075」	令和 2年3月
【備考】 断熱材: サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉スライド式。 水抜き穴前方1対。庫内灯1ヶ。			
冷凍機/直結	東プレ	XV22LOC-P 「F208075」	令和 2年3月
【備考】 -30°C設定 +26.0°C → -11.5°C 1h 確認。稼働時間8808h。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ