

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	TPG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7035877
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
65,982km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,100 mm 幅：1,760 mm 高：2,210 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。リヤ左右車高灯不灯。
エンジンキー2本(内、キーレス付1本)、ボディキー4本。
記録簿 (R1/11～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	195/75R15		195/75R15	
	—		—	—		—	
6	6	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			5	—		—	
				スペア		195/75R15	
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0927」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ケ。ベンチレーター2ケ。前立て上部凹み補修跡(庫内ルーフ曲り)。左サイドバンパー曲がり。外装右側面 穴あき補修跡。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ