

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	TPG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0022359	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
83,691km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長:3,100 mm 高:2,210 mm	幅:1,760 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	ワウステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール BOL
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本、ボディキー3本。

記録簿 有 (R2/10、R4/10~R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	7	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	9	—			195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	8X6G09901	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左スライド式サイド扉。 左コルゲートパネル傷・穴あき有り。右側面前方上部コルゲートパネル補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------