

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年6月	KS-FJ7JSFA	平ボディ	FJ7JSF-10025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
193,703km	225PS/165KW	M/T 6速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	右アームガタ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーキャップ欠、左ミラーキャップ割れ、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	一部ボタン操作不能			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 ※リヤオーバーハング1/2超 (登録には改造必須)。エンジンキー2本、助手席灰皿蓋欠損
記録簿 有 (H18/5~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
9	11	12	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	2	—		265/70R19.5		—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「6K 4723」	平成17年6月
【備考】アオリア方開、ロープフック左右21対、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、パイプステーキ、片開き開閉式センター部パイプステーキ、右側ステンレス工具箱、床キズ・汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ