

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003828	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
66,211km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,885 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎	ナビ付き	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 ポディキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

8	8		
—	—		
8	7	8	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186166」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（サイドのみ）			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV32LSC-M 「F186166」	平成30年6月
【備考】マフス30℃設定 外気温31℃時、1時間で 前30.5→マフス6.0℃ 稼働時間：E/g)ㄗ 669時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲ)ㄗ 2434時間 スタンバイケープル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058804N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストップパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------