

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7034459
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,645km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:3,000 mm 幅:1,615 mm 高:1,785 mm 門高:1,775 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎ ナビ付き	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラー	/	
ETC	◎ 標準	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ステッキップ欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ アルミ 縞板	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
ワウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本） ポディキー2本

記録簿 有 (R5/6~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186118」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（リヤのみ） スノコ敷			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1MJ22LSC-Q 「F186118」	平成30年6月
【備考】リヤ30℃設定 外気温30℃時、1時間で30.5→リヤ15.5℃確認 積算時間：E/gJ77 2208時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲ 1071時間 スタンバイケーブル			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------