

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成17年6月	KL-CD48J	粉粒運搬車	CD48J-30737
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
550,898km	340PS/250KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー4本 燃料タンクキー1本
記録簿 有 (H25/5~R7/4)

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
2	3	2	2
4	4	5	5
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>		
—	—		
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
スペア		—	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	株青木製作所	「NN0502-008」	平成17年4月
【備考】積載物品名（比重）：コーンスターチ（0.5） 最大積載容量：28.6・最大積載量：13700kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------