

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7034442	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
59,941km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：2,990 mm 高：1,520 mm	幅：1,600 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカーレン ズ擦れ
		P/W（運転席）	◎					
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		▼		
排気	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	▼		
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー1本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
5	4	5	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			4	—	195/75R15	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186116」	平成30年6月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯1ヶ、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ100mmサイド100mm、リヤ3枚扉、左側スライ 式サイドドア、保冷カーテンレール、庫内天井高さ1810mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-Q 「F186116」	平成30年6月
【備考】 -30℃設定、1時間運転32.0℃→-7.0℃確認(外気温29.2℃)、稼動時間2658時間、スタンバイコード2本付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ
							庫内 へこみ
							庫内 穴あき
							床 汚れ