

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7089716	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
31.655km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：1,870 mm 高：1,800 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
ターボ	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
ミッション			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 綿板	異音	◎	
クラッチ	／		特記事項			オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	○	ケース にじみ				記録簿		
リターダ	／							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有（R5/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
10	9	9	9	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F194272」	令和 1年5月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ヶ、サーキュレーター、庫内天井高1900mm、R3枚扉、左側スライド式サイドドア、保冷カーテン、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、水抜き穴前後4ヶ所、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSCH20-P 「F194272J」	令和 1年5月
【備考】2室仕様、加温装置付き 30℃～30℃設定、1時間運転32.0℃→1.0℃(外気温31℃)、移動時間1577時間、スタンバイコード2本付き			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「19T048767N」	令和 1年4月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストップバー迄970mm、庫内リモコン、ラミコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ