

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90S1	セーフティローダー	FRR90-7098517	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
72,760km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,450 mm 高:90 mm	幅:2,150 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、カパー汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー水浸入及び取り付けガタ
ワイバー	○	ワイバーゴム切れ
ミラー	○	左右カパー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、サイドマーカー(LED)不灯箇所有り

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

12

12

—

—

12

11

—

—

11

—

10

—

12

—

—

—

スペア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-41LPS 「T412950」	平成27年8月
【備考】一般型、前立て作業灯2ヶ、床フック11ヶ、強化フック2ヶ、ロープフック7対、前壁ガチャ掛け4ヶ、油圧開閉式リヤゲート、右側工具箱、ラジコン付き、荷台キズ汚れ有り、床板補修			
クレーン/ウインチ	ユニック	「1604B0516」	平成27年8月
【備考】巻き上げ能力:2.5t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】