

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	QKG-CXZ77AT	土砂禁ダンブ	CXZ77AT-7007797
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,165km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100 mm 幅：2,210 mm 高：530 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	／	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	ハンドル	○	擦れ
異音	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 290L
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／							
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	インターデフ付近滲み
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。可動式リヤバンパー（固着動かない）。
エンジンキー2本、キーレスリモコン2個。

記録簿 有（H27/2～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—	—	—	—	—		
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				11R22.5 16PR	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K031」	平成26年
【備考】床暖仕様。作業灯2ケ。リヤ台枠凹み。電動コボレーン（固着使用不可）。リヤゲートロックレバー（固着不良）。脱着式さし枠付（570mm）。前立て曲がり。床凹み。安全棒固着使用不可。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ