

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7007767
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,539km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100 mm 幅：2,210 mm 高：530 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ カートリッジ欠品			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	○	キャリア取付面 リヤデフ滲み
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項 キャビンキズ汚れ。左テールブラケット曲がり。フロント牽引フックカバー欠品。
エンジンキー1本（スベア無し）。
記録簿 有（H27/10～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				11R22.5 16PR	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K025」	平成26年
【備考】床暖仕様。作業灯2ケ（1ケ不灯）。コーションプレート腐食（剥がれそう）。電動コボレーン（サニーホース付、破れ有）。右コボレーン曲がり。床凹み。ボディー塗装剥がれ。左サイドバンパー曲がり。前立て曲がり。安全棒固着使用不可。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ