

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	KQG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7007779
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
147.966km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,100 mm 幅: 2,210 mm 高: 530 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライボンブ 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	△	時々動かない	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタターダ	/							
上物仕様								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。安全窓内 窓ロック不良。リヤバンパー割れ。左右テールランプブラケット曲がり。

エンジンキー2本、キーレスリモコン3個。

記録簿 有 (H27/2~R7/4)

▼

タイヤ残量

単位：mm

15

15

—

—

15

15

15

15

15

15

15

15

スベア

15

—

▼

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

11R22.5 16PR





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K028」	平成26年
【備考】床暖仕様。作業灯2ケ。電動コボレーン付(左右曲がり)。横ネタ凹み・曲がり。床凹み。リヤゲートロックつめ溶接剥がれ。 前立て曲がり。左右サイドバンパー曲がり。ボデー塗装剥がれ。リヤ台枠凹み。リヤゲート凹み。安全棒固着使用不可。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------