

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,013km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,350 mm 高：2,210 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右ドアウィンカーレンズ、擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ、左ミラーアーム錆有り

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバータンクキャップひび（フルード満り無し）
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー 汚れ
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポデーキー1本(Rドアシンダ固着)

記録簿 有 (R2/11)

タイヤ残量

単位：mm

12	11		
—	—		
10	12	12	10
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0941」	平成30年10月

【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、R左ドアヒンジ曲がり有り、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、左側ステンレス工具箱

パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D「S90904212」	平成30年9月
--------------	-----	-------------------------	---------

【備考】 全長1550mm、全幅2400mm、キャストーストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き、プラットホーム損傷箇所有り

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】