

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083374
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,367km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																													
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																											
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																												
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																											
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																												
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																												
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																												
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>△</td> <td>ステアリングラックオイル漏れ</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	△	ステアリングラックオイル漏れ	ハンドル	◎		燃料タンク	◎	100L						
走行関係																																			
点検項目	結果	状態																																	
リーフサス	◎																																		
エアサス	/																																		
パワステ	△	ステアリングラックオイル漏れ																																	
ハンドル	◎																																		
燃料タンク	◎	100L																																	
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/													
デフ																																			
点検項目	結果	状態																																	
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
デフロック	/																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材																		
上物仕様																																			
点検項目	結果	状態																																	
床材質	/	木材																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/				
ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																	
ギア鳴き	◎																																		
ギア抜け	◎																																		
クラッチ	/																																		
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
リターダ	/																																		
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="4">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>9</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ残量			単位: mm				7	8			—	—			3	4	4	5	—	—	—	—	スペア		9	—
タイヤ残量																																			
単位: mm																																			
7	8																																		
—	—																																		
3	4	4	5																																
—	—	—	—																																
スペア		9	—																																
			タコグラフ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>205/85R16</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ				205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	—	—	—	—	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	—	—	—	—	スペア		205/85R16	—			
タイヤサイズ																																			
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16																																
—	—	—	—																																
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16																																
—	—	—	—																																
スペア		205/85R16	—																																
			材料質	/	木材	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態		キャブコーション	フレーム番号	有	確認済																					
外装状態																																			
キャブコーション	フレーム番号																																		
有	確認済																																		
			点検項目	結果	状態	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>小</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態				キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	小	点傷有															
外装状態																																			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																																
有	確認済	小	点傷有																																





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本  
記録簿 有 (H31/3~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
3	4	4	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		205/85R16	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0936」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、左サイドスライドドア、庫内灯2ヶ、90度ストッパー			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「18-630936」	平成30年
【備考】 全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、ストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ