

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004636	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
132.285km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,350 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	ハロゲン
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		○	左右カバー擦れ、左ステー傷

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		/	
パワステ		◎	
ハンドル		○	擦れ
燃料タンク		◎	スチール 100L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、キャブルーフ凹み、Fガラス点傷多数有り

記録簿 有 (R4/6~R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
備考：		素材：スチール	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0907」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、R右ドア枠損傷箇所有り、左側スライド式サイドドア、ベンチレータ前後1対、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S90904719」	平成30年9月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1160mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】