

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004661	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
122.707km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長:4,500 mm 高:2,350 mm	幅:2,070 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	/	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ポデーキー1本、アイドルリングストップ付き、キャブーフ凹み、Fガラスリペア跡

記録簿 有 (R6/3~R7/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	5	
	—	—	
2	4	5	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ				
	225/70R16	225/70R16		
	—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	
—	—	—	—	
スペア		225/70R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「8X6G0912」	平成30年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター前後1対、荷箱前上端補修有り(雨漏り無し)、R右ドア枠破損箇所有り、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	パフコ	PRAK10-6484N 「S90904724」	平成30年9月
【備考】全長1160mm、全幅2100mm、キャストストッパー迄1010mm、有効幅2010mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------