

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004665
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
80,691km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左右カバー擦れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、キャブブルー傷有り、ガラス点傷多数有り

記錄簿 有 (R1/9、R5/11、R7/4)

タイヤ残量

単位: mm

7	7	8	7
—	—	—	—
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パプコ	「8X6G0913」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター前後1対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S90904723」	平成30年9月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1160mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

Figure 1 is a 2D schematic diagram of a vehicle body layout on a grid. The diagram shows the front, side, and rear views of a vehicle. Various components are labeled with '外装キズ' (Exterior Damage) and '外装へこみ' (Exterior Dents). The labels are placed on the grid cells corresponding to the damaged areas.

View	Component	Damage Type
Front View	Left Headlight Area	外装キズ
Front View	Right Headlight Area	外装キズ
Front View	Right Side Panel	外装へこみ
Side View	Front Fender	外装キズ
Side View	Front Door	外装キズ
Side View	Rear Door	外装キズ
Side View	Rear Panel	外装キズ
Rear View	Left Bumper Area	外装キズ
Rear View	Left Side Panel	外装キズ
Rear View	Right Side Panel	外装キズ
Rear View	Right Bumper Area	外装キズ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------