

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
112.893km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右カバー傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本
記録簿 有 (R3/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア		225/70R16	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0910」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター前後1対、庫内キズ汚有り、内張左後ろ鉄板厚き、右側工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90904722」	平成30年9月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1160mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャストーストッパー迄1010mm、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----