

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-105592
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
83.705km	260PS/191KW	M/T 6速	エア	長: 6,150 mm 幅: 2,290 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ				デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、ボディキー1本  
キャブ内キズ・汚れ有り

記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	6	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	10	-		スペア	225/80R17.5	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186079」	平成30年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴前後2対、保冷カーテン、90度ストッパー、左サイド片開きドア、パレティナガイド、断熱材厚さリヤ: 100mm サイド: 75mm			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV72LSC-U 「F186079」	平成30年5月
【備考】 -30℃設定、1h (24.5℃→-3.5℃) 確認、稼働時間893時間、スタンバイコード付き			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90301074」	平成30年
【備考】 P/G寸法: 全長1550mm、全幅2300mm、ストッパー迄1390mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン・ラジコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----