

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7129999
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
81,883km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,150 mm 幅: 2,290 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れあり

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー2本、ポデーキー1本
R7.8/20スペアキー車載（副島）

記錄簿 有 (R6/6)

タイヤ残量




単位: mm

	12	11	
	—	—	
11	11	11	12
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186045」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、バラティナガイド、LED庫内灯3ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、左側片開き式サイドドア、R観音90度ストップバー、断熱材厚みリヤ100mmサイド75mm、保冷カーテン、庫内キズ汚れ有り、エアリブ破損箇所有り、右側工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U 「F186045」	平成30年6月
【備考】-30℃設定。1時間運転36℃→5℃確認。累積稼動時間1308h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90402866」	平成30年4月
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、キャストストップバー迄1390mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg。ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------