

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003849	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
103,646km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,890 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本。
 アイドリングストップ付き、ナンバー灯不灯

記錄簿 有 (H30/10、R5/6、R6/10)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5		5
	—		—
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186170J」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2ヶ、水抜き穴4か所、左側スライド式サイドドア、R3枚扉、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186170J」	平成30年6月
【備考】2室仕様、-30℃設定、1hで32℃→0℃(外気温32℃)迄確認済。累積稼働時間2808h、スタンバイコード2本付き			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058808N」	平成30年5月
【備考】全幅:2,030mm、全長:1,220mm、有効幅1,910mm、キャスターストップバー迄980mm、最大昇降荷重1,000kg、庫内リモコン、マジコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----