

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079803
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,481km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,240 mm 幅: 1,870 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,880 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	/		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/		ETC			デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ					
オイル漏れ	◎		標準					
リターダ	/		/					

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー1本、ナンバー灯不灯、Fガラスリペア跡有り  
記録簿 有 (R4/9~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	6	7	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア			9	スベア		205/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186184」	平成30年6月
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2ヶ、R3枚扉、水抜き穴前後4ヶ所、左側スライド式サイドドア、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-P 「F186184」	平成30年6月
【備考】 2室仕様、-30℃設定、1hで35℃→2℃(外気温32℃)迄確認済、累積稼働時間2657時間、スタンバイコード2本付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058822N」	平成30年5月
【備考】 全幅2030mm、全長1220mm、有効幅1910mm、キャストスタッパー迄980mm、最大昇降荷重1,000kg、庫内リモコン付、ラジコン付き、左側プラットフォーム折り畳みロックピン欠損、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----