

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年3月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-610217
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
446km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,070 mm 幅：1,660 mm 高：1,760 mm 門高：1,760 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項	アイドリングストップ付 スマートキー2個、燃料タンクキー1本、ボディキー6本 ドアキー1本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	205/75R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC7 「E2E8678」	令和 7年
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前方1対。90度ストッパー。庫内灯1ヶ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30J-1L2 「4A0100102BL」	令和 6年
【備考】-30℃設定 +26.7℃ → -9.5℃ 1h 確認。稼働時間4h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ