

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7079904
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
110,399km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：4,240 mm 幅：1,870 mm 高：1,890 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー1本、右ドア灰皿蓋欠け

記録簿 有 (R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4		4		205/80R17.5		205/80R17.5	
	—		—	—		—	
4	5	5	4	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			5	—		—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186185」	平成30年6月
【備考】断熱厚みリヤ100mmサイド75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、パレティナガイド、エアリブ、R3枚扉、左スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186185」	平成30年6月
【備考】－30℃設定、1時間運転29℃→3℃確認、累積稼働時間：4820時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058823N」	平成30年5月
【備考】全長1220mm、全幅2040mm、キャストストップバー迄980mm、有効幅1910mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン・ラジコン付き、プラットフォーム損傷箇所所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】