

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	セルフローダー	FRR90-7100485
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,576km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 6,450 mm 幅: 2,150 mm 高: 90 mm 門高: mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左右カバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	オイルフィルターボルト 滲み
デフロック	/	





特記事項 ※R7/2月: 走行97,362km時クラッチOH(記録簿有)  
 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、センターコンソールBOX蓋ロックノブ破損、サイドマーカー不灯箇所有り (LED)  
 記録簿 有 (H29/2~R7/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
10	10	9	9
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	ユニック	UC-41LRS 「T412966」	平成28年10月
クレーン/ウインチ	ユニック	「1607B0573」	平成28年10月
【備考】 一般型、前立て作業灯2ヶ、床フック11ヶ、強化フック2ヶ、ロープフック7対、前壁ガチャ掛け4ヶ、油圧式リヤ煽り、前壁凹み、右側工具箱、ラジコン付き、荷台キズ汚れ有り、床板補修、リヤ煽りヒンジガタ有り			
【備考】 巻き上げ能力2.5t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ