

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	セーフティローダー	FRR90-7100617
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
112.141km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 6,450 mm 幅: 2,150 mm 高: 90 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			ハンドル		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	/		上物仕様			デフロック	/	





特記事項 R5/8クラッチOH(記録簿有、距離未記入)
 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本
 ナンバー灯不灯(電源NG)
 記録簿 有 (H29/2~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	7	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	10	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-41LRS 「T412970」	平成28年10月
クレーン/ウインチ	ユニック	「1607B0559」	平成28年10月
【備考】 一般型、前立て作業灯2ヶ、床フック11ヶ、強化フック2ヶ、ロープフック左右7対、前壁ガチャ掛け4ヶ、油圧式リヤ煽り、ラジコン付き、荷台キズ汚れ及び腐食有り、床板補修、リヤ煽りヒンジガタ有り			
【備考】 巻上能力: 2.5t			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ