

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	TPG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0022343	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
61,529km	136PS/100KW	A/T	ハキューム	長：3,100 mm 高：2,220 mm	幅：1,760 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本・ボデーキー4本。



記録簿

有（H31/2～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12		12	195/75R15		195/75R15	
	—		—	—		—	
11	11	11	11	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	8X6G0900	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左スライド式サイド扉。リヤステップ曲り。フロント左右キャストング部補修有。フロント左右コーナーポスト凹み。観音扉錆、膨らみ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ