

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	TPG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0022330	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
60,151km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：3,100 mm 高：2,210 mm	幅：1,760 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。
 エンジンキー3本、ボディキー4本。

記録簿 有（R6/2～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
10	10	10	10	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0899」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。90度ストッパー。ベンチレーター2ヶ。庫内灯2ヶ。 左サイド扉スライド式。前立て上部凹み。庫内ルーフ前方曲がり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----