

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成23年3月		フルトレーラー	FC12B8D2-80091
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
389,308km			エア－	長：4,330 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	△	後：左不灯 サイド：左不灯
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／				
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	／		電格ミラー	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	鉄板 縞板	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項	ブレーキパイプ折損
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8	10	9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	7	5	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
素材：スチール				備考：タイヤ全数235/70R22.5			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東急	FC12B8D2 「FC12B8D2-80091」	平成23年2月
【備考】緊締装置1対、JRコンテナ1個積み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき 床汚れ