

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	TKG-NKS85AN	ドライバン	NKS85-7011679
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,798km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,100 mm 幅:1,760 mm 高:2,220 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 63L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 *パートタイム4WD。キャブ内キズ汚れ。ルーフ傷。
エンジンキー2本（キーレス1本）。ボディキー2本。

記録簿 有 (R2/12~R4/11、R6/9、R6/11)

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位: mm								
7	6				205/70R16	205/70R16		
—	—				—	—		
7	8	8	8		205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—		—	—	—	—
スベア 12 —					スベア 205/70R16 —			
素材: スチール					備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パプコ	8X6G0914	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段 庫内灯2ケ 90度ストッパー ベンチレーター前後1対 左スライド式サイド扉			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------