

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7112702
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,592km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,140 mm 幅：2,280 mm 高：1,970 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。フロントバンパー左曲り。
エンジンキー2本（内キーレス付）
ボディキー2本

記録簿 有（R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				9	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172733」	平成29年6月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左片開き式サイド扉。左前方側面パネル補修跡。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成29年6月
【備考】【外気温+39.4度】-30℃設定 +32.5℃ → +3.0℃ 確認（1h）。稼働時間1170h。スタンバイ1912h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80402294」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2280mm・有効長1285mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ