

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7119031
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82,074km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,170 mm 幅：2,210 mm 高：1,960 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。





エンジンキー1本(キーレス付)、ボディキー2本。

記録簿 有 (H30/9～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFF7 「E5E7464」	平成30年
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。庫内灯2ケ。左サイドバンパー曲り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60A-L2 「846100143BL」	平成30年
【備考】(外気温37℃) -30℃設定 +32.0℃ → +2.8℃ 1h 確認。 稼働時間5884h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「18T038542N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,570mm、全幅2,190mm、有効長1,380mm、有効幅2,115mm。右シリンダー渗み。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】