

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-16695
走行	馬力	シフト		ブレーキ
655,984km	450PS/331KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない コンプレッサクラッチ 及びコンデンサファン OK	シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	HID 右ロービーム不灯
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン、 サブライポンプ にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび 錆び
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ 390L、キー欠損(解錠 状態)
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー1本、アドブルーキー1本(シリンダ固着)、燃料タンクキー欠損(解錠状態)、右ドア灰皿破損
 記録簿 有 (R1/5~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	4	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	13		スペア	—	—	295/80R22.5
素材: アルミ				備考: スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「14-25837」	平成30年4月
【備考】キャパシティ:13000kg、第五輪荷重:11500kg、LED作業灯(不灯)、荷台前側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ