

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

[illegible]

特記事項	キャブ内キズ汚れ エンジンキー1本（スベアなし）。ボディキー2本 ※R4/2月：走行距離:78,479km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H30/9～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

14

14

—

—

14

14

14

14

—

—

—

—

スベア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5

—

素材：スチール備考：

Figure 1 illustrates examples of vehicle body shape classification. The left diagram shows a car with labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the hood, roof, front fenders, and rear fenders. The right diagram shows a truck with labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the cab, '外装へこみ' (Exterior Dents) on the cargo box, and '曲がり' (Bending) on the chassis.

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	精修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ