

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	TKG-FD9JLAA	冷凍パン	FD9JLA-20604
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72.026km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,160 mm 幅: 2,210 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リッターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り エンジンキー3本、ボディキー5本
記録簿	有（H30/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	13	11	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	10	—			225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFF7 「E5E7467」	平成30年
【備考】断熱 リヤ・サイド共に100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ(1ヶ不灯)。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。保冷カーテン。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60A-L2	平成30年
【備考】外気温 +33℃ -30℃設定 +25℃ → +9℃ 確認(1h)。稼働時間7,878h。スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「18T038545N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,570mm・全幅2,190mm・有効長1,260mm・有効幅2,115mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------