

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-105522
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127,382km	190PS/140KW	M/T 6速	エアー	長：6,140 mm 幅：2,280 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー1本（スベア無し）。ボディーキー1本。

記録簿 有 (R4/4～R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186075」	平成30年5月
【備考】断熱：リヤ100mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。左サイド扉片開式。90度ストッパー。保冷カーテン。庫内灯3ケ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U 「F186075」	平成30年5月
【備考】外気温33℃ -30℃設定 +28℃ → -1℃ （1h）確認。稼働時間1238h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90301070」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2280mm。有効長1390mm。有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】