

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-105591
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,153km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,150 mm 幅：2,280 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有り
エンジンキー3本、ボディキー2本





記録簿

有（R6/10～R7/4）

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位：mm								
	12	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—			—	—		
13	13	13	13		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—		—	—	—	—
スペア		8	—		225/80R17.5	—		
素材：スチール					備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186078」	平成30年5月
【備考】断熱リヤ100mm・サイド75mm。ラッシンググレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成30年5月
【備考】外気温+40℃ -30℃設定 +25.5℃ → -2.5℃ 確認（1h）。スタンバイケーブル付。稼働時間エンジンコンプレッサー1,566h・スタンバイコンプレッサー5,284h。			
格納ゲート	新明和工業	RAKIO-6485D「S90301073」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,550mm・全幅2,280mm・有効長1,280mm・有効幅2,215mm。最大荷重1,000k。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有（リペア 可）



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】