

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-105545
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,470km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,150 mm 幅：2,290 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ汚れ。キャブルーフ凹み。
エンジンキー3本、ボディキー2本。





記録簿

有（R4/6、R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		14	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186076」	平成30年5月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。庫内灯3ケ。ポデー左側面前上凹み穴あき。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U 「F186076」	平成30年5月
【備考】（外気温34℃） -30.0℃設定 +28.0℃ → -2.5℃ 1h 確認。 確認時間1490h（スタンバイ757h）。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90301071」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2280mm、有効長1390mm、有効幅2215mm。ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ポデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	