

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-105546
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,662km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,150 mm 幅：2,280 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項

キャビンキズ汚れ。
エンジンキー2本。ボディキー1本（リヤ扉固着の為使用不可）





記録簿

有（R4/10～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			12	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186077」	平成30年5月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストップ。水抜穴前後2対。左片開式サイド扉。左前キャストینگ補修跡有り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成30年5月
【備考】【外気温+43℃】 -30℃設定 +37.5℃ → +8.5℃ 確認（1h）。稼働時間1432h。スタンバイ1061h・スタンバイケール付。			
格納ゲート	新明和工業	RAKID-6465D 「S90301072」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2280mm・有効長1285mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】