

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7080062	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
115,865km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					ワスチ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 編板			
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキー1本(内、キーレス付き1本)スベア無し。ポディーキー1本。
記録簿	有(R5/6~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		205/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186174」	平成30年6月
【備考】断熱：リヤ、サイド共に100mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186174」	平成30年6月
【備考】外気温＋33℃　－30℃設定　＋28℃　→　－3℃　確認（1h）。稼働時間3416h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058812N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1220mm。全幅1990mm。有効長975mm。有効幅1915mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------