

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003770
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96.184km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 4,250 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,910 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーステイ補修跡
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リタータ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	アルミ編板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック					





特記事項 キャブ内キズ汚れ。右ドア、右ピラー補修跡。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本、ボディキー2本。

記録簿 有 (R3/1、R6/1~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
6	6	6	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—		225/70R16		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186158」	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前後2対。庫内灯2ヶ。保冷カーテン。リヤ観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186158」	平成30年6月
【備考】（外気温35℃） -30.0℃設定 +30.2℃ → +2.5℃ 1h 確認。 稼動時間3894h（スタンバイ3114h）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058796NJ」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1220mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。庫内リモコン付。パンパー部左右凹み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------