

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003772	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
108,485km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長：4,250 mm 高：1,910 mm	幅：1,880 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
 アイドリングストップ付





エンジンキー1本、ボディキー1本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		225/70R16	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186159」	平成30年6月
【備考】断熱 リヤ・サイド共に100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左スライド式サイド扉。左前キャストイングヘコミ。右前コーナーカーバーヘコミ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M	平成30年6月
【備考】外気温+35℃ -30℃設定 +31.5℃ → +2℃ 確認（1h）。稼働時間3,013h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058797N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,220mm・全幅1,990m・有効長975mm・有効幅1,915mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】