

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003789	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
81,722km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 4,250 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーステイ 割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本、ボディキー2本。

記錄簿 有 (R5/1、R6/10、R7/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スピア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186160」	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前後2対。庫内灯2ケ。保冷カーテン付。観音扉3枚。左サイドバンパー曲がり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	「F186160」	平成30年5月
【備考】-30℃設定。+29.0℃ → -3.0℃ 1h 確認。稼働時間2213h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058798N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1225mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。プラットフォーム割れ凹み。ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----