

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-570243
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,370km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,320 mm 幅: 1,940 mm 高: 1,760 mm 門高: 1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
サイドバンパー曲がり。フロントグリル割れ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー1本。ボディキー4本。

記録簿 有 (H31/1、R6/6~R7/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8		8
	—		—
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFE4 「E1EF687」	平成30年
【備考】 断熱:サイド75mm。リヤ100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後1対。観音扉3枚。 左サイド扉スライド式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「845700593BL」	平成30年
【備考】 -30℃設定 +26.3℃ → -5℃ 2h確認。 稼働時間3303h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------