

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7053360
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62,601km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,330 mm 幅: 1,930 mm 高: 1,760 mm 門高: 1,750 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			ステアリング	◎	スチール
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	100L		
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





**特記事項** キャブ内、キズ、汚れ。  
エンジンキー2本 (内キーレス1本)。ボディキー2本。  
**記録簿** 有 (H27/9~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	185/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	12	-		スペア	195/85R16	-	-

素材: スチール    備考: スペアーホイール錆

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE4 「E1E9876」	平成27年
【備考】 断熱: リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ (1ヶ不灯)。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】 -30℃設定 +31.3℃ → -5.3℃ 確認 (1h)。稼働時間9,133h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T048580N」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1,340mm・全幅1,890mm・有効長1,070mm・有効幅1,815mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			