

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079421
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,376km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,250 mm 幅:1,880 mm 高:1,880 mm 門高:1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー2本（内キーレス1本）、ボディキー2本。
記録簿 有（R4/1、R6/4～R7/1）

タイヤ残量





単位: mm

	10		10	
	—		—	
10	10		10	10
—	—		—	—
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F185210」	平成30年5月
【備考】断熱材：サイド100mm リヤ100mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。左サイド扉スライド式。 床スノコ付(3cm) 保冷カーテン。庫内灯2ヶ。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F185210」	平成30年5月
【備考】-30℃設定 +28.0℃ → -3.0℃ 2h 確認。稼働時間3086h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001N-B3MRA2 「23T110195N」	令和 5年
【備考】PG寸法：全長1245mm、全幅1990mm、有効長985mm、有効幅1915mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------